

TABELA DE COMPATIBILIDADE DE PLACAS WIRELESS TESTADAS PARA A REDE e-U

Marca	Modelo	S.O.	Tipo de Placa	Observações	Fonte da informação
3Com	3CRSHPW-96	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Acer	IPN2220	XP - Professional	Externa	Só funciona com o drive 2.23	FEUP - CICA
Atheros	AR5005g	XP	Interna	Funciona	FEP - SI
Asus	802.11	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Asus	WL-107G	XP - Home	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Asus	WL-100G	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Asus	G	XP - Professional	Externa - USB	Funciona	FEUP - CICA
Atmel			Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Belkin	54G	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Broadcom	HP WLAN 54G W450	XP - Professional	Interna	Não funciona	FEUP - CICA
Broadcom	Belkin	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Broadcom	802.11 a/b/g WLAN	XP	Interna	Funciona	FEP - SI
Cisco-Linksys	Wireless B	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Conceptronic	54 Wireless	XP - Home	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Conceptronic	GL242201	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Conceptronic	54G Maxperformance 802.11G	XP - Professional	Interna	Funciona	FEUP - CICA
Conceptronic	ZW-C854-G	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Conceptronic	C54RC	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Conceptronic	C54RU-USB	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
D-Link	DWL-120+	XP	Externa - USB	Não funciona	FEP - SI
D-Link	AirPlus DWL-G650	Windows 2000	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
D-Link	AirPlus DWL-G650+	XP	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Edimax	Ew-7106pc	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Herlink	WLS3010	Windows 2000	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Inprocomm IPN	2220 Wireless LAN	XP - Professional		Funciona	FEUP - CICA

Marca	Modelo	S.O.	Tipo de Placa	Observações	Fonte da informação
Intel	Pro 2200 BG	XP - Home	Interna	Funciona	FEUP - CICA
Intel	Pro 2100 3B	XP - Home	Interna	Funciona	FEUP - CICA
Intel	Pro Wireless 2915 ABG	XP - Professional	Interna	Funciona	FEP - SI
Intel	Pro 3945 ABG	XP	Interna	Funciona - necessário desactivar norma A nas propriedades do driver	FEP - SI
Lan-Express	Acer-IPN 2220	XP - Professional	Interna	Funciona mas demora a apanhar IP	FEUP - CICA
Linksys	WPC11	XP - Home	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Linksys	WPC54G Wireless-G	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Melco	Bufalo WLI-CB-G54 Wireless	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
MSI	CB54G2		Externa	Não funciona	FEUP - CICA
MSI	PC54G2	XP - Professional	Interna - PC	Não funciona	FEP - SI
OEM (Matrix)	Wireless-G	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
OvisLink	WL 5400 PCM	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Ralink	RT2500 Wireless Lan Card	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Realtek	RTL 8180 PCI Nic 2	XP - Home	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Runtop.com.tw	Adtek adm 8211	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Senao.com	Long Range - Plus Ext2	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
Sitecom	WL-120V2	XP - Home	Externa	Não funciona	FEP - SI
Sitecom	54 G WL-112	XP	Externa	Funciona - utilizar a versão mais recente do software	FEP - SI
Sitecom	54 G WL-113	XP	Externa - USB	Funciona	FEUP - CICA
SMC	2635W	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
SMC	2835W	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
Surecom	EP-9248-GP	XP - Professional	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
U.S. Robotics	USR 5410	XP - Professional	Externa	Só funciona com o driver da US Robotics2210	FEUP - CICA
U.S. Robotics	USR 2210	XP - Professional	Externa	Funciona	FEUP - CICA
WLAN	Wireless Lan Prism3 11 Mps USB	XP - Home	Externa	Não funciona	FEUP - CICA
WLAN	LAn Prism3 WM168 USB Module	XP - Professional	Interna	Não funciona	FEUP - CICA
WLAN	mini USB		Externa	Funciona	FEUP - CICA
Zaapa	Wireless Lan CarBus	XP - Professional	Externa	Funciona com os drivers da Ralink Techonology para chipset RT2500	FEUP - CICA
Zaapa	Wireless-G USB Dongle	XP - Home	Externa	Funciona	FEUP - CICA

Marca	Modelo	S.O.	Tipo de Placa	Observações	Fonte da informação
Zoomar	4100	XP - Professional	Externa	Funciona só com os drivers mais recentes	FEUP - CICA